

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

Ethidiumbromid

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Muta. 2; H341



Advarsel

Risiko m.v.

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)

▼ Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Reaktion

Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

Opbevaring

-

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Ingen særlige krav.