

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

phenol, kemisk rent

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Acute Tox. 3; H301 + H311 + H331

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Muta. 2; H341

STOT RE 2; H373



Fare

### Risiko m.v.

Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding. (H301 + H311 + H331)

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

### Generelt

-

### Forebyggelse

Undgå indånding af pulver. (P261).

Vask hænder/eksponerede områder/eksponeret hud/hænder og eksponeret hud grundigt efter brug. (P264).

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker. (P280).

Særlig behandling påkrævet (se på denne etiket). (P321).

### Reaktion

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. (P304+P340).

### Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. (P403+P233).

### Bortskaffelse

-

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.