

# Arbejdskort

## Identifikation af kemikaliet

### Handelsnavn

Ethidumbromid 1%

### Anvendelse

Laboratorier

### Nødtelefon

Gifflinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

## Fareidentifikation

### Klassificering af stoffet eller blandingen

Muta. 2; H341



### Advarsel

### Risiko m.v.

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. (H341)

### Sikkerhed

#### Generelt

-

#### Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

#### Reaktion

Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).  
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

#### Opbevaring

-

#### Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

### Anden mærkning

-

## Personlige værnemidler



### Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

### Luftvejene

Anvendes i stinkskab

### Hud og krop

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

### Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

### Øjne

Ingen særlige krav.