

Arbejdskort

Identifikation af kemikaliet

Handelsnavn

dichlormethan

Anvendelse

Laboratorier

Nødtelefon

Gifftlinien tlf. 8212 1212 (altid åben)

Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Carc. 2; H351
; DGEBE



Advarsel

Risiko m.v.

Mistænkt for at fremkalde kræft. (H351)
Må ikke anvendes i sprøjtemalingsudstyr. (DGEBE)

Sikkerhed

Generelt

-

Forebyggelse

Indhent særlige anvisninger før brug. (P201).

Reaktion

Bær beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313).

Opbevaring

-

Bortskaffelse

Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

Anden mærkning

-

Personlige værnemidler



Generelt

Anvend kun CE mærket værneudstyr.

Luftvejene

Anvendes i stinkskab

Hud og krop

Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder

Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne

Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.